

荘厳UM無鉛（弱溶剤型）新設木部 塗装仕様書

工 程	品 名	作業内容				塗装間隔 (20℃)	塗装膜厚 μ / 回	塗布量 kg/m ² /回	塗装回数
		希 積	希積割合(重量%)		配合比(重量)				
			ハケ塗り	スプレー塗り					
素地調整	ゴミ、汚れ（粉・油脂状物質）をサンドペーパー・サンダー等のケレン具で完全に除き、清掃して清浄な素地面とする。 ※十分な乾燥を確認後次工程へ ※新設の場合も同様。								
下塗り	荘厳UMプライマー 白	荘厳UM シンナー	塗料/シンナー 100/5~15	塗料/シンナー 100/20~30	—	6 時間 以上	25~30	0.1~ 0.14	1
中塗り	荘厳UM無鉛	荘厳UM シンナー	塗料/シンナー 100/0~5	塗料/シンナー 100/5~15	主剤/硬化剤 7 / 1	4 時間 以上	25~35	0.13~ 0.17	1
上塗り	荘厳UM無鉛	荘厳UM シンナー	塗料/シンナー 100/0~5	塗料/シンナー 100/5~15	主剤/硬化剤 7 / 1	4 時間 以上	25~35	0.13~ 0.17	1~2

※上記数値は標準値です。

注意事項（使用上の注意）

- (1) 素地調整後は、できるだけ短時間内に下塗り塗料を塗装して下さい。
- (2) 塗装は、湿度80%RH以上、温度5℃以下の時は、行わないことが望ましく、また屋外塗装の場合は日没2時間前に塗装を打切るようにして下さい。
- (3) 塗布量は、塗装時のロスを含む、標準塗付量を示していますので、被塗物の形状により、多少の増減があります。
- (4) 2液型塗料の場合は、次の点にご注意下さい。
 - (イ) 主剤と硬化剤の調合はできるだけ正確に行い、調合後は十分に攪拌してからご使用下さい。
 - (ロ) 調合済みのものは長時間そのまま放置しておく、塗料が固まって使用不能となりますので可使用時間内にご使用下さい。
 - (ハ) 塗料で汚れた塗装機具は、作業終了後できるだけ早くシンナーで洗浄して下さい。
- (ニ) 苛酷な条件下で使用される場合は、塗装終了後実用に供するまでに夏（気温25～35℃）3日以上、春秋（15～25℃）5日以上、冬（5～15℃）7日以上乾燥させて下さい。